



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы
С О Ю З А С С Р

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ

ГОСТ 2838-80 (СТ СЭВ 1285-78);

ГОСТ 2839-80 (СТ СЭВ 1287-84);

ГОСТ 2841-80 (СТ СЭВ 1286-84);

ГОСТ 2906-80 (СТ СЭВ 1292-84);

ГОСТ 10112-80;

ГОСТ 16983-80 (СТ СЭВ 1293-84)

Издание официальное

Е

Цена 10 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССРП ПО СТАНДАРТАМ
Москва

к ГОСТ 2839—80 Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры
(см. изменение № 2)

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|--|------------|-------------|
| Пункт 2. Таблица 1. Графа «Обозначение ключей». Для ключа с размером зева 14×15 мм | 7811-0471 | 7811-0008 |

(ИУС № 2 1990 г.)

к ГОСТ 2839—80 Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|---|------------|-------------|
| Пункт 2. Таблица 1. Графа «Обозначение ключей». Для размера зева $S_1 S_2$, 2-й ряд, 14·15 | 7811—0471 | 7811—0470 |

(ИУС № 6 2007 г.)

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ
ДВУСТОРОННИЕ

Конструкция и размеры

Double-ended open spanners.
Construction and dimensions

ОКП 39 2651

ГОСТ
2839-80*

(СТ СЭВ 1287-84)

Взамен

ГОСТ 2839-71

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. № 2800 срок действия установлен


с 01.01.81

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от $2,5 \times 3,2$ до 75×80 мм, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

2. Основные размеры ключей должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Е

* Переиздание (сентябрь 1986 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1982 г., апреле 1985 г.;
Пост. № 1203 от 25.04.85 (ИУС № 6-82, № 7-85)

Таблица 1

мм

| Обозначение ключей | Применяе- мость | Размеры зевов $S_1 \times S_2$ | | a (пред. откл. по h15) | b_1 | b_2 | l | | l_1 | l_2 |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|----------|-------|-------|
| | | 1-й ряд | 2-й ряд | | Пред. откл. по $j_s 17$ | Номин. | Пред. откл. | не менее | | |
| 7811-0451 | | — | 2,5×3,2 | | 7 | 8 | 65 | | 4 | |
| 7811-0452 | | 3,2×4 | — | | 8 | 10 | | 4 | 5 | |
| 7811-0453 | | — | 3,2×5,5 | 3,0 | 8 | 13 | ±1,9 | | | |
| 7811-0001 | | 4×5 | — | | 10 | 12 | 80 | | 5 | 6 |
| 7811-0005 | | 5×5,5 | — | | 12 | 13 | 95 | | | |
| 7811-0002 | | 5,5×7 | — | | 13 | | 100 | 6 | 7 | |
| 7811-0454 | | — | 6×7 | 3,5 | 14 | | | | | |
| 7811-0006 | | 7×8 | — | 4,0 | 15 | 20 | ±2,2 | 7 | 8 | |
| 7811-0455 | | — | 8×9 | | 20 | 21 | | | 9 | |
| 7811-0003 | | 8×10 | — | | | 22 | 120 | 8 | 10 | |
| 7811-0456 | | — | 9×11 | 4,5 | 21 | 24 | | 9 | 12 | |
| 7811-0457 | | 10×11 | — | | | | 125 | | | |
| 7811-0004 | | — | 10×12 | | 22 | 26 | | 10 | 13 | |
| 7811-0458 | | — | 10×13 | | | 28 | 140 | ±2,5 | 14 | |
| 7811-0459 | | — | 11×12 | 5,0 | | 26 | 125 | | 13 | |
| 7811-0461 | | 11×13 | — | | 24 | 28 | | 12 | 14 | |
| 7811-0462 | | — | 11×14 | 5,5 | | 30 | 140 | | 15 | |

Продолжение табл. 1

мм

| Обозначение ключей | Применение мосты | Размеры зевов $S_1 \times S_2$ | | a (пред. откл. по $h15$) | b_1 | b_2 | Номин. | Пред. откл. | t | t_1 | t_2 |
|--------------------|------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|----------|--------|-------------|-----|-------|-------|
| | | 1-й ряд | 2-й ряд | | Пред. откл. по j_{s17} | не менее | | | | | |
| 7811-0007 | | — | 12×13 | | 26 | 28 | | | | 13 | 14 |
| 7811-0021 | | — | 12×14 | 5,5 | | 30 | 140 | | | | 15 |
| 7811-0027 | | — | 13×14 | | 28 | | | | | 14 | |
| 7811-0463 | | — | 13×15 | 6,0 | | 32 | | | | | |
| 7811-0471 | | — | 14×15 | | 30 | | | | | 15 | 16 |
| 7811-0472 | | 13×16 | — | | 28 | 34 | 160 | ±2,5 | 14 | | |
| 7811-0464 | | — | 13×17 | 6,5 | | | | | | | |
| 7811-0022 | | — | 14×17 | | 30 | 35 | | | | 15 | 17 |
| 7811-0473 | | — | 16×17 | 7,0 | 34 | | | | | 16 | |
| 7811-0474 | | 16×18 | — | 7,5 | | 39 | 175 | | | | 18 |
| 7811-0023 | | — | 17×19 | | 35 | 42 | | | | 17 | 19 |
| 7811-0465 | | — | 17×22 | 8,5 | | 46 | 180 | | | | 21 |
| 7811-0475 | | — | 18×19 | 7,5 | 39 | 42 | 175 | | | 18 | 19 |
| 7811-0476 | | 18×21 | — | 8,5 | | 45 | | | | | 20 |
| 7811-0024 | | — | 19×22 | | 42 | 46 | 205 | | | 19 | 21 |
| 7811-0466 | | — | 19×24 | | | 50 | | | | | 23 |
| 7811-0477 | | — | 21×22 | | 45 | 46 | | | | 20 | 21 |
| 7811-0478 | | 21×24 | — | 9,5 | | 50 | 220 | ±2,9 | | | 23 |
| 7811-0025 | | — | 22×24 | | 46 | | | | | 21 | |
| 7811-0467 | | — | 22×27 | 10,5 | | 55 | 230 | | | | 26 |
| 7811-0026 | | 24×27 | — | | 50 | | 250 | | | 23 | |
| 7811-0468 | | — | 24×30 | 11,5 | | 62 | 260 | | | | 28 |
| 7811-0041 | | 27×30 | — | | 55 | | | | | 26 | |
| 7811-0469 | | — | 27×32 | | 65 | | 270 | | | | 30 |
| 7811-0042 | | — | 30×32 | 12,5 | 62 | | 280 | ±3,3 | 28 | | |
| 7811-0479 | | 30×34 | — | | | 70 | | | | | 32 |

Продолжение табл. 1

мм

| Обозначение ключей | Примечание | Размеры зевов $S_1 \times S_2$ | | a (пред. откл. по ГОСТ) | b_1 | b_2 | l | l_1 | l_2 |
|--------------------|------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------|--------|-------------|----------|-------|
| | | 1-й ряд | 2-й ряд | | Пред. откл. по j_s^{17} | Номин. | Пред. откл. | Не менее | |
| 7811-0471 | | — | 30×36 | | 62 | 75 | | 28 | 31 |
| 7811-0481 | | — | 32×34 | 13,5 | 65 | 70 | 310 | 30 | 32 |
| 7811-0043 | | — | 32×36 | | | 75 | | | 34 |
| 7811-0482 | | 34×36 | — | | 70 | | | 32 | |
| 7811-0044 | | 36×41 | — | 15,0 | 75 | 85 | 350 | 34 | 38 |
| 7811-0045 | | 41×46 | — | 15,5 | 85 | 95 | 380 | 38 | 42 |
| 7811-0046 | | 46×50 | — | 17,0 | 95 | 102 | 420 | 42 | 46 |
| 7811-0047 | | 50×55 | — | 18,0 | 102 | 112 | 460 | 46 | 51 |
| 7811-0048 | | 55×60 | — | 18,5 | 112 | 122 | 500 | 51 | 55 |
| 7811-0049 | | 65×70 | — | 21,0 | 132 | 142 | 580 | 60 | 65 |
| 7811-0050 | | 75×80 | — | 23,0 | 152 | 165 | 670 | 68 | 72 |

Примечание. Размеры зевов по 1-му ряду являются предпочтительными для применения.

Пример условного обозначения ключа с размерами зевов 17×19 мм, повышенной точности П, группы прочности С, с шероховатостью поверхностей исполнения 1 по ГОСТ 2838—80, с хромовым покрытием толщиной 9 мкм:

Ключ 7811-0023 П С 1 Х9 ГОСТ 2839—80

То же, нормальной точности:

Ключ 7811-0023 С 1 Х9 ГОСТ 2839—80

(Измененная редакция, Иzm. № 2).

3. Ключи должны изготавляться группой прочности С и D по ГОСТ 2838—80 из марок стали, указанных в табл. 2.

Допускается применять сталь других марок с механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже чем у марок стали, указанных в табл. 2.

Таблица 2

| Размер зева, мм | Марка стали для ключей группы прочности | |
|-----------------|---|------|
| | С | Д |
| До 36 | 40ХФА* | 40Х* |
| Св. 36 | 40Х* | 45** |

* По ГОСТ 4543—71

** По ГОСТ 1050—74



4. Ключи группы прочности С должны иметь твердость по 1-му ряду, а группы D — по 2-му ряду ГОСТ 2838—80.

5. Технические требования — по ГОСТ 2838—80.

6. Размеры головок и рукояток гаечных ключей указаны в рекомендуемых приложениях 1 и 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

РАЗМЕРЫ ГОЛОВОК ГЛЯЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

С зевом $S \leq 10$ ммС зевом $S > 10$ мм

Примечание. Середина дуги радиуса r должна находиться в точке пересечения осей рукоятки и зева.

| S | b | b_1 | l | l_1 | r | r_1 | r_2 | r_3 | r_4 | r_5 | r_6 | r_7 | r_8 | |
|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 2,5 | 7 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 3,2 | 8 | | | 5 | | | 9 | 10 | 3,0 | | | 10 | 5 | |
| 4,0 | 10 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 5,0 | 12 | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 5,5 | 13 | — | | | 0,5 | | | | | | | | | |
| 6,0 | 14 | | | 7 | | | 10 | | | | | | | |
| 7,0 | 15 | | | | 6 | | 11 | 14 | 4,0 | | | 14 | 7 | |
| 8,0 | 20 | | | 8 | | | 12 | | | | | | | |
| 9,0 | 21 | | | 9 | | | 13 | 15 | 4,5 | | | 15 | 8 | |
| 10,0 | 22 | | | 10 | | 7 | 15 | 17 | 5,0 | | | 17 | 9 | |
| 11,0 | 24 | 19 | | 12 | | 8 | 16 | 19 | 6,0 | | | 19 | 10 | |
| 12,0 | 26 | 20 | | 13 | | 9 | 17 | 21 | 7,0 | 13 | | 21 | 11 | |
| 13,0 | 28 | 21 | | 14 | | 10 | 19 | 23 | 8,0 | 14 | 6 | 23 | 12 | |
| | | | | | | | 20 | 24 | | | | 24 | | |


Продолжение

| <i>s</i> | <i>b</i> | <i>b</i> ₁ | <i>t</i> | <i>t</i> ₁ | <i>r</i> | <i>r</i> ₁ | <i>r</i> ₂ | <i>r</i> ₃ | <i>r</i> ₄ | <i>r</i> ₅ | <i>r</i> ₆ | <i>r</i> ₇ | <i>r</i> ₈ |
|----------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 14,0 | 30 | 22 | 15 | | 11 | | 21 | 26 | 9,0 | 15 | 6 | 26 | 13 |
| 15,0 | 32 | 24 | | 16 | 12 | | 23 | 27 | | 17 | | 27 | 14 |
| 16,0 | 34 | 26 | | | 13 | | 24 | 28 | 10,0 | | 7 | 28 | 15 |
| 17,0 | 35 | 27 | 17 | | | | 25 | 29 | | | | 29 | |
| 18,0 | 39 | 29 | 18 | | 14 | | 27 | 28 | 11,0 | 19 | | 31 | 16 |
| 19,0 | 42 | 31 | 19 | | | | 28 | 32 | 12,0 | 20 | | 32 | |
| 21,0 | 45 | 33 | 20 | | 15 | | 34 | 14,0 | 21 | | 8 | 34 | 17 |
| 22,0 | 46 | 34 | 21 | | | | 31 | 35 | 15,0 | 22 | | 35 | 18 |
| 24,0 | 50 | 38 | 23 | | 16 | | 33 | 38 | 16,0 | 24 | 9 | 38 | 19 |
| 27,0 | 55 | 41 | 26 | | 18 | | 38 | 41 | 17,0 | 26 | 10 | 41 | 20 |
| 30,0 | 62 | 46 | 28 | | 19 | | 42 | 44 | 19,0 | 28 | 11 | 44 | 22 |
| 32,0 | 65 | 48 | 30 | | 20 | | 45 | 47 | 21,0 | 29 | 12 | 47 | 24 |
| 34,0 | 70 | 51 | 32 | | 22 | | 48 | 50 | 22,0 | 31 | 13 | 50 | 25 |
| 36,0 | 75 | 54 | 34 | | 23 | | 50 | 52 | | 33 | | 52 | 26 |
| 41,0 | 85 | 61 | 38 | | 26 | | 55 | 60 | 24,0 | 36 | 14 | 60 | 30 |
| 46,0 | 95 | 68 | 42 | | 29 | | 62 | 65 | 26,0 | 40 | 15 | 65 | 32 |
| 50,0 | 102 | 74 | 46 | | 31 | | 67 | 72 | 28,0 | 43 | 16 | 72 | 36 |
| 55,0 | 112 | 81 | 51 | | 34 | | 73 | 77 | 32,0 | 47 | 18 | 77 | 38 |
| 60,0 | 122 | 88 | 55 | | 37 | | 81 | 83 | 37,0 | 51 | 20 | 83 | 42 |
| 65,0 | 132 | 95 | 60 | | 40 | | 88 | 90 | 43,0 | 55 | 22 | 90 | 45 |
| 70,0 | 142 | 102 | 65 | | 42 | | 95 | 97 | 48,0 | 58 | 24 | 97 | 48 |
| 75,0 | 152 | 109 | 68 | | 45 | | 103 | 100 | 53,0 | 62 | 26 | 100 | 50 |
| 80,0 | 165 | 116 | 72 | | 48 | | 112 | 110 | 58,0 | 66 | 30 | 110 | 55 |
| 85,0 | 175 | 123 | 77 | | 51 | | 120 | 120 | 63,0 | 70 | 34 | 120 | 60 |


(Измененная редакция, Изд. № 1, 2).

РАЗМЕРЫ РУКОЯТОК ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ

С зевом $S \leq 10$ мм



С зевом $S > 10$ мм



| Размеры зевов | | ММ | | | | | | |
|---------------|---------|------|----|----------------|--------------------------------|----------------|----|----------------|
| 1-й ряд | 2-й ряд | S | b | b ₁ | a ₁ =a ₂ | a ₃ | I | I ₁ |
| — | 2,5×3,2 | 2,5 | | | | | | |
| 3,2×4 | — | 3,2 | | 5 | | | 6 | |
| | | 4,0 | | | | | | |
| | | 3,2 | | | | | | |
| — | 3,2×5,5 | 5,5 | 6 | | | | 10 | |
| 4×5 | — | 4,0 | 5 | | | | 6 | |
| | | 5,0 | | 6 | | | | |
| 5×5,5 | — | 5,5 | | | | | | |
| 5,5×7 | — | 7,0 | 8 | | | | 10 | |
| — | 6×7 | 6,0 | 7 | | | | | |
| 7×8 | — | 7,0 | 8 | | | | | |
| | | 8,0 | | | | | 11 | |
| — | 8×9 | 9,0 | 10 | | | | 12 | |
| | | 8,0 | | | | | 11 | |
| — | 8×10 | 10,0 | 11 | | | | 13 | |
| | | 9,0 | 10 | | | | 12 | |
| — | 9×11 | 11,0 | 12 | | | | 14 | |
| 10×11 | — | 10,0 | 11 | | | | 13 | |
| | | 11,0 | 12 | | | | 14 | |
| — | 10×12 | 10,0 | 11 | | | | 13 | |
| | | 12,0 | 14 | | | | 15 | |
| — | 10×13 | 10,0 | 11 | | | | 13 | |
| | | 13,0 | 14 | | | | 16 | |
| — | 11×12 | 11,0 | 12 | 19 | | | 14 | 8 |
| | | 12,0 | 14 | 20 | | | 15 | 9 |
| 11×3 | — | 11,0 | 12 | 19 | | | 14 | 8 |
| | | 13,0 | 14 | 21 | | | 16 | 10 |
| — | 11×14 | 11,0 | 13 | 19 | | | 14 | 8 |

Продолжение

| Размеры зевов | | S | b | b ₁ | a ₁ =a ₂ | a ₃ | t | t ₁ | мм |
|---------------|---------|------|----|----------------|--------------------------------|----------------|----|----------------|----|
| 1-й ряд | 2-й ряд | | | | | | | | |
| — | 11×14 | 14,0 | 15 | 22 | 3,5 | | 18 | 11 | |
| | | 12,0 | | 20 | | | 15 | 9 | |
| | 12×13 | 13,0 | 14 | 21 | | | 16 | 10 | |
| | | 12,0 | | 20 | | | 15 | 9 | |
| | 12×14 | 14,0 | 15 | 22 | | | 18 | 11 | |
| | | 13,0 | 14 | 21 | | | 16 | 10 | |
| | 13×14 | 13,0 | 15 | 22 | | | 18 | 11 | |
| | | 13,0 | 14 | 21 | | | 16 | 10 | |
| | 13×15 | 15,0 | 16 | 24 | | | 20 | | |
| | | 14,0 | 15 | 22 | | | 18 | 11 | |
| — | 14×15 | 15,0 | 16 | 24 | 2,5 | | 20 | | |
| | | 13,0 | 14 | 21 | | | 18 | 11 | |
| | 13×16 | — | 14 | 21 | | | 16 | 10 | |
| | | 16,0 | 17 | 26 | | | 21 | 12 | |
| | 13×17 | 13,0 | 14 | 21 | | | 16 | 10 | |
| | | 17,0 | 17 | 27 | | | 21 | 12 | |
| | 14×17 | 14,0 | 15 | 22 | | | 18 | 11 | |
| | | 17,0 | | 27 | | | | | |
| | 16×17 | 16,0 | 17 | 26 | | | 21 | 12 | |
| | | 17,0 | | 27 | | | | | |
| 16×18 | — | 16,0 | | 26 | 5,0 | | | | |
| | 17×19 | 18,0 | 18 | 29 | | | 23 | 13 | |
| | | 17,0 | 17 | 27 | | | 21 | 12 | |
| | 17×19 | 19,0 | 18 | 31 | | | 25 | 14 | |
| | 17×22 | 17,0 | 17 | 27 | | | 21 | 12 | |
| | | 22,0 | 20 | 34 | | | 29 | 15 | |
| | 18×19 | 18,0 | | 29 | | | 23 | 13 | |
| | | 19,0 | 18 | 31 | | | 25 | 14 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Продолжение

мм

| Размеры зевов | | <i>s</i> | <i>b</i> | <i>b₁</i> | <i>a₁=a₂</i> | <i>a₃</i> | <i>l</i> | <i>l₁</i> |
|---------------|---------|----------|----------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 1-й ряд | 2-й ряд | | | | | | | |
| 18×21 | — | 18,0 | 18 | 29 | | | 23 | 13 |
| | | 21,0 | 20 | 33 | | | 28 | 15 |
| | 19×22 | 19,0 | 18 | 31 | | | 25 | 14 |
| | | 22,0 | 20 | 34 | | | 29 | 15 |
| | 19×24 | 19,0 | 18 | 31 | | | 25 | 14 |
| | | 24,0 | 22 | 38 | 6,0 | | 32 | 17 |
| | 21×22 | 21,0 | 20 | 33 | | | 28 | |
| | | 22,0 | 20 | 34 | | | 29 | 15 |
| | 21×24 | 21,0 | 20 | 33 | | | 28 | |
| | | 24,0 | 22 | 38 | | | 32 | 17 |
| 21×24 | — | 22,0 | 20 | 34 | | | 29 | 15 |
| | | 24,0 | 22 | 38 | | | 32 | 17 |
| | 22×24 | 22,0 | 20 | 34 | | | 32 | 17 |
| | | 24,0 | 22 | 38 | | | 29 | 15 |
| | 22×27 | 22,0 | 20 | 34 | | | 32 | 17 |
| | | 27,0 | 24 | 41 | | | 29 | 15 |
| | 24×27 | 24,0 | 22 | 38 | | | 36 | 24 |
| | | 27,0 | 24 | 41 | | | 32 | 18 |
| 24×27 | — | 24,0 | 22 | 38 | | | 36 | 24 |
| | | 27,0 | 24 | 41 | | | 32 | 18 |
| | 24×30 | 24,0 | 22 | 38 | | | 39 | 27 |
| | | 30,0 | 26 | 46 | | | 36 | 24 |
| | 27×30 | 27,0 | 26 | 41 | | | 39 | 27 |
| | | 30,0 | 26 | 46 | | | 36 | 24 |
| 27×30 | — | 27,0 | 24 | 41 | | | 43 | 30 |
| | | 32,0 | 28 | 48 | | | 39 | 27 |
| | 27×32 | 30,0 | 26 | 46 | | | 43 | 30 |
| | | 32,0 | 28 | 48 | 9,0 | | 39 | 27 |
| | 30×32 | 30,0 | 26 | 46 | | | 43 | 30 |
| | | 32,0 | 28 | 48 | | | 39 | 27 |
| 30×34 | — | 30,0 | 26 | 46 | | | 45 | 30 |
| | | 34,0 | 30 | 50 | | | 39 | 27 |
| | 30×36 | 30,0 | 26 | 46 | | | 47 | 30 |
| | | 36,0 | 32 | 54 | | | | |

Продолжение

мм

| Размеры зевов | | <i>s</i> | <i>b</i> | <i>b₁</i> | <i>a₁=a₂</i> | <i>a₃</i> | <i>t</i> | <i>t₁</i> |
|---------------|---------|----------|----------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 1-й ряд | 2-й ряд | | | | | | | |
| — | 32×34 | 32,0 | 28 | 48 | | | 43 | |
| | | 34,0 | 30 | 50 | 9,0 | 3,5 | 45 | |
| — | 32×36 | 32,0 | 28 | 48 | | | 43 | 30 |
| | | 36,0 | 32 | 54 | | | 47 | |
| 34×36 | — | 34,0 | 30 | 50 | | | 45 | |
| | | 36,0 | 32 | 54 | | | 47 | |
| 36×41 | — | 41,0 | 34 | 61 | 10,0 | 4,0 | 50 | 32 |
| 41×46 | — | 46,0 | 38 | 68 | | | 57 | 38 |
| 46×50 | — | 50,0 | 42 | 74 | | | 63 | 39 |
| 50×55 | — | 55,0 | 45 | 81 | 12,0 | 4,5 | 69 | 45 |
| 55×60 | — | 60,0 | 48 | 88 | | | 77 | 47 |
| 65×70 | — | 65 | 52 | 95 | 14,0 | 5,0 | 84 | 56 |
| | | 70 | 55 | 102 | | | 90 | 60 |
| 75×80 | — | 75 | 60 | 109 | 16,0 | 6,0 | 100 | 68 |
| | | 80 | 65 | 116 | | | 110 | 71 |

Предельные отклонения размеров, кроме *s* и *t* — по нормальной точности ГОСТ 7505—74.

(Измененная редакция, Изм. № 2).