



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
МИЛЛИВОЛЬТМЕТРОВ ПИРОМЕТРИЧЕСКИХ
ГОСТ 8.012—72

Издание официальное

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
МИЛЛИВОЛЬТМЕТРОВ
ПИРОМЕТРИЧЕСКИХ

ГОСТ 8.012—72

Издание официальное

М О С К В А — 1973

© Издательство стандартов, 1973

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**Государственная система обеспечения
единства измерений**

ГОСТ**8.012—72**

**МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
МИЛЛИВОЛЬТМЕТРОВ ПИРОМЕТРИЧЕСКИХ**

*State System for Ensuring the
Uniformity of Measurements. Methods and
means for verification of pyrometric
millivoltmeters*

Взамен
Инструкции 164—61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 II 1972 г. № 473 срок введения установлен

с 1/1 1973 г.

Настоящий стандарт распространяется на щитовые и переносные пиromетрические милливольтметры магнитоэлектрической системы по ГОСТ 9736--68, предназначенные для измерения, записи или регулирования температуры, и устанавливает методы и средства поверки пиromетрических милливольтметров, выпускаемых из производства, после ремонта и находящихся в эксплуатации.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При поверке пиromетрических милливольтметров должны выполняться операции, указанные в табл. I.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки применяют следующие образцовые средства поверки:

образцовые милливольтметры классов точности 0,2 и 0,5;
потенциометры постоянного тока классов точности 0,05—0,002;

нормальные элементы классов точности 0,002—0,005;

измерительные катушки электрического сопротивления класса точности 0,01.

2.2. При проведении поверки применяют вспомогательные средства поверки:

нулевые указатели с постоянной по току $(0,1—15) \cdot 10^6 \text{ А/дел}$ и внешним критическим сопротивлением не более 500 Ом;

Таблица 1

Наименование операций поверки	Номера пунктов стандарта	Обязательность применения операций поверки при:	
		выпуске из производства и ремонта	в эксплуатации и хранении
Внешний осмотр	4.1	Да	Да
Опробование	4.2	Да	Да
Определение: внутреннего сопротивления основной погрешности и вариации показаний невозвращения указателя на нулевую отметку влияния наклона и времени успокоения электрической прочности изоляции и сопротивления изоляции	4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5	Да Да Да Да Да	Нет Да Да Нет Нет
Для самопищущих пирометрических милливольтметров: проверка качества записи проверка скорости перемещения диаграммы	4.3.6 4.3.7	Да Да	Да Да
Для регулирующих пирометрических милливольтметров: определение погрешности срабатывания контактов	4.3.8	Да	Да

источники постоянного тока;

батареи накаливания напряжением 1,28 В и емкостью 500 А·ч;

кислотные аккумуляторы с напряжением от 2 до 6 В;

стабилизаторы постоянного тока малого напряжения;

регулируемые источники постоянного тока типа ИРН;

магазины сопротивления постоянного тока классов точности 0,2 и 0,1;

ползунковые реостаты от 100 до 1000 Ом;

лупа 2× и 2,5×;

устройства для проверки уравновешенности с углами 5 и 10°.

Технические характеристики средств поверки приведены в приложении 1.

Погрешность образцовых средств поверки должна быть в 5 раз меньше допускаемой погрешности поверяемого прибора по ГОСТ 1845-59.

2.3. Допустимо применение других средств поверки с параметрами, аналогичными указанным в приложении 1.

3. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

3.1. Поверку проводят при нормальных значениях всех влияющих величин по ГОСТ 1845-59.

3.2. Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

а) подготавливают и включают поверяемый прибор в соответствии с технической документацией по эксплуатации на поверяемый прибор и указаниями на циферблате и корпусе прибора;

б) пиromетрические милливольтметры, имеющие шкалу, выраженную в градусах температуры, включают в измерительную цепь последовательно с резистором $R_{рез}$. Сопротивление резистора $R_{рез}$ должно соответствовать сопротивлению $R_{вн}$, указанному на шкале поверяемого прибора, с допуском:

$$R_{рез} = (R_{вн} \pm 0,1 R_{вн}); 0,1 R_{вн} \leq 0,5 \text{ Ом}$$

в) при поверке пиromетрических милливольтметров со шкалой, выраженной в милливольтах, а также предназначенных для работы с телескопами суммарного излучения, резистор $R_{рез}$ не включают в измерительную цепь;

г) корректирующий реостат (корректор показаний) пиromетрического милливольтметра, предназначенного для работы с телескопами пиromетров суммарного излучения, при определении основной погрешности устанавливают в крайнее (нулевое) положение;

д) при поверке милливольтметров градуировки ПП-1 и ПР 30/6 для отметок шкалы от 1000°C и выше значение сопротивления $R_{вн}$ увеличивают на 1,2 Ом, что соответствует условному приросту сопротивления термопары при нагревании;

е) при определении основной погрешности и вариации показаний регулирующих милливольтметров указатели заданной температуры устанавливают за пределами отметок шкалы так, чтобы они не препятствовали свободному движению стрелки. Контактное устройство регулирующего милливольтметра включают в сеть за 2 ч до начала поверки (если другое время не указано в техническом описании прибора);

ж) при поверке многоточечных самопищущих пиromетрических милливольтметров все входные цепи поверяемого прибора соединяют параллельно.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. Внешний осмотр

4.1.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:

- соответствие милливольтметров ГОСТ 1845-59 и ГОСТ 9736-68;
- надежность крепления наружных и внутренних деталей прибора и отсутствие повреждений;
- отсутствие обрывов в цепи милливольтметра, что обнаруживают при замыкании зажимов и покачивании прибора;
- свободное перемещение указателя.

При несоответствии милливольтметра хотя бы одному из требований настоящего стандарта его признают к применению непригодным и дальнейшую поверку не производят.

4.2. Опробование проводят при включении милливольтметра в измерительную цепь, при этом проверяют:

- правильность работы корректора в соответствии с ГОСТ 9736-68;

б) исправность корректирующего реостата (корректора показаний), встроенного в милливольтметр, предназначенный для работы с телескопами суммарного излучения. Для этого, установив указатель на наибольшей отметке шкалы при нулевом положении корректирующего реостата, постепенно вращают ручку реостата и наблюдают за изменением показаний милливольтметра.

4.3. Определение метрологических параметров

4.3.1. Определение внутреннего сопротивления милливольтметра проводят компенсационным методом сличения с образцовой катушкой по схеме, указанной на черт. 2, либо методом замещения по схеме, указанной на черт. 1, следующим образом:


а) на магазине сопротивлений R_m устанавливают значение, близкое к внутреннему сопротивлению поверяемого милливольтметра;

б) в положении I переключателя P измеряют потенциометром падение напряжения на поверяемом милливольтметре mV_x , устанавливая регулируемым сопротивлением R_p ток, отклоняющий стрелку в пределах шкалы милливольтметра;


в) в положении II переключателя P изменяют сопротивление магазина R_m до получения значения падения напряжения, измеренного потенциометром на милливольтметре mV_r , при этом значение внутреннего сопротивления милливольтметра равно установленному сопротивлению магазина.

4.3.2. Определение основной погрешности Δe и вариации показаний Δe_v милливольтметров проводят методом непосредственного сличения с образцовым милливольтметром или компенсационным методом с помощью потенциометра постоянного тока.

При поверке милливольтметров со встроенным устройством компенсации т. з. д. с. корректор стрелки устанавливают на деление, соответствующее температуре окружающей среды; отключают питание компенсирующей схемы; вносят поправки на значение т. з. д. с., соответствующее температуре прибора.




Черт. 1.




Черт. 2

4.3.2.1. Определение основной погрешности и вариации проводят при включении приборов согласно схемам, указанным на черт. 3 или 4.



Черт. 3



Черт. 4

4.3.2.2. При поверке методом сличения с образцовым милливольтметром (черт. 3) конечное значение его шкалы не должно превышать конечного значения шкалы поверяемого прибора или должно удовлетворять требованию:

$$K_0 = \frac{K_H}{5} \cdot \frac{A_H}{A_0}, \quad (1)$$

где:

A_H и A_0 — конечные значения шкалы поверяемого и образцового приборов;

K_H и K_0 — численные значения классов точности образцового и поверяемого приборов.

4.3.2.3. Поверку компенсационным методом проводят со схеме (черт. 3) при условии, что конечное значение шкалы поверяемого милливольтметра составляет от 0,05 до 1 верхнего предела измерения потенциометра.

4.3.2.4. Допускается поверка милливольтметров с конечным значением шкалы, меньшим чем 0,05 верхнего предела измерения потенциометра по схеме черт. 3 при условии, что относительная погрешность потенциометра γ_1 не превышает 0,2 допускаемой погрешности поверяемого милливольтметра. Погрешность потенциометра определяют по формуле.

$$\gamma_1 = \frac{U_1}{U_{\text{шв}}} \cdot 100\%, \quad (2)$$

где:

U_1 — погрешность потенциометра по паспортным данным, В; $U_{\text{шв}}$ — конечное значение поверяемой шкалы прибора, В.

4.3.2.5. Поверку по схеме черт. 4 проводят при условии, что конечное значение поверяемой шкалы милливольтметра составляет от 0,001 до 0,1 верхнего предела измерения потенциометра.

4.3.2.6. В схеме черт. 4 сопротивление образцовой измерительной катушки $r_2 < 1$ Ом. Сопротивление образцовой измерительной катушки r_1 должно быть таким, чтобы отсчет на потенциометре, соответствующий конечному значению шкалы поверяемого прибора, имел наибольшее цифровое значение.

4.3.2.7. Основную погрешность и вариацию милливольтметров всех классов точности определяют при подводе указателя к каждой поверяемой отметке шкалы со стороны меньших и больших значений.

4.3.2.8. При поверке милливольтметров класса точности 0,2 II категории защищенности от влияния внешних магнитных полей определяют основную погрешность при двух положениях милливольтметра, отличающихся друг от друга на 180° , причем милливольтметры должны находиться в рабочем положении в одной плоскости.

4.3.2.9. Ни одно из двух или четырех значений основной погрешности, полученных для каждой отметки шкалы, не должно превы-